FIG. 1


P
M4
M3
C
M2
B
M1
M0
A
5
52
51
30
31
20
22
21
12
10
44
43
32
42
24
23
41
C
B
A

FIG. 2



FIG. 3



FIG.4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7

	SWITCH 41	SWITCH 42	SWITCH 43	SWITCH 44
STATE(1)	ON	OFF	ON	ON
STATE(2)	ON	OFF	SWITCH	ON

FIG. 8



FIG. 9



FIG.10


P
M4
M3
M2
M1
M0
43'
73
33
34
42'
72
26
25
41'
71
10
C
C
C
31
32
24
23
30
75
76
74
22
21
20

FIG.11



FIG.12



FIG.13



FIG.14

FIG.15



(e)

FIG.16



(f)

FIG.17



(g)

FIG.18



(h)

FIG.19



(i)

FIG.20



(j)

FIG.21



(k)

FIG.22



(ℓ)

FIG.23



(m)

FIG.24



(n)

FIG.25



(o)

FIG.26



(p)

FIG.27



(q)

FIG.28



(r)

FIG.29



(s)

FIG.30



(t)

FIG.31



(u)

FIG.32



(v)

FIG.33



(w)

FIG.34



(x)

FIG.35



(y)

FIG. 36